



写真 - 5 地表地震断層(その1)

堤防側(南側)からスタンド方向を望む。
競技用トラックを南北に横切っている。
段差は約1.8mである。



写真 - 6 地表地震断層(その2)

競技場中央の芝生にできた亀裂。



写真 - 7 地表地震断層(その3)

スタンド側(北側)から堤防方向を望む。



写真 - 8 競技用スタンド

地表地震断層から約50m離れた位置
にあるスタンド。
建物の外面には変状は見られない。
トラックに亀裂が走っている。



写真 - 9 地表地震断層による被害
渡り廊下にできた段差。



写真 - 10 地面にできた
亀裂



写真 - 11 建物の被害(その1)



写真 - 12 建物の被害(その2)



写真 - 1 地表地震断層

台中県霧峰卿光復國中付近に現れた地表地震断層。山すそを通り、河川を横切るかたちで現れている。



写真 - 2 堤防の被害

断層変位によって、堤防の張りコンクリートがめくり上がっている。



写真 - 3 ボックスカルバートの破壊(その1)

幅1m×高さ1mのカルバートが断層変位によって断裂し、持ち上がっている。断層は陸上競技場の方向に列なっている。



写真 - 4 ボックスカルバートの破断(その2)