



写真 - 1 被害全景

台中県大平市、頭汀坑溪にかかると一江橋の被害状況

右岸側で橋桁が落ちている。
堤防付近の仮設道は盛土によって、復旧している。



写真 - 2 橋桁の落下(その1)

地盤が大きく隆起している。
周辺の建物も傾斜するなど大きな被害を受けている。



写真 - 3 橋桁の落下(その2)

拡幅のために、両側に隣接して新しい橋脚を建設中。



写真 - 4 通行規制を知らせる交通標識



写真 - 5 復旧状況

地震直後には落下していた水道管は、復旧されている。
道路の復旧は、盛土と仮栈橋により行われている。



写真 - 6 周辺建物の被害状況
(その1)

R C造の建物が大きく傾いている。
写真左側の地盤が隆起している。



写真 - 7 周辺建物の被害状況
(その2)

土間コンが大きくめくれ上がっている。



写真 - 8 周辺斜面の被害状況

三汀山(480m)
斜面崩壊が見られる。