



写真 - 1 大規模斜面崩壊(その1)

中寮郷と國姓郷との郷境に位置する九分二山(標高1174m)の東側斜面で発生した大規模斜面崩壊。

写真奥の山が九分二山である。望遠鏡でのぞくと、山頂付近の山肌に数軒の民家が残されていた。

斜面崩壊によって、谷すじを流れる韭菜湖溪が堰きとめられた。



写真 - 2 大規模斜面崩壊(その2)

堆積した崩壊土。



写真 - 3 大規模斜面崩壊(その3)

崩壊土により埋まった谷すじ。仮設道がつくられている。



写真 - 4 大規模斜面崩壊(その4)

なぜかこの地点だけ水がたまっている。