



写真 - 1 集集駅の被害(その1)

南投県集集鎮に位置する集集駅。駅の回りにフェンスを設けて、立入禁止となっている。震源地は集集近傍であるので、台湾では、今回の地震を921集集大地震と呼んでいる。



写真 - 2 集集駅の被害(その2)

木造の柱が東西方向に傾いている。



写真 - 3 駅のそばの公園



写真 - 4 倒壊した武昌宮

集集駅から車で5分ほどの距離にある武昌宮。柱構造であるので、最下層の柱の破壊によって、屋根の重量を支えきれなくなり、ダルマ落し状態となって破壊している。